

# ООО "Coca-Cola HBC Eurasia"

Россия, Москва, 119633, ул. Новоорловская, 7 Тел. (7-095) 733-4000, Факс (7-095) 733-4119, ОКПО 13235549  
Ul. Novoorlovskaya 7, Moscow 119633, Russia Tel. (7-095) 733-4000, Fax (7-095) 733-4119

**УТВЕРЖДАЮ**  
**ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия»**  
**филиал в г. Москве**

**Руководитель группы**  
**ремонта и обслуживания**  
**А.В. Зальников**  
**17 июля 2002 г.**



## ПРОТОКОЛ

проведения экспериментальных работ по поводу применения СКК «Форсан» для обработки двигателя а/м ВАЗ 21099 № ВВ264т 77 с пробегом 46 800 км. на предмет улучшения технических эксплуатационных характеристик, восстановления выработки на подвижных деталях двигателя и предотвращения дальнейшего износа за счет образования защитного металлокерамического покрытия на парах терния.

До и после обработки был зафиксирован показатель компрессии, как основной показатель динамики и приемистости двигателя.

№ цилиндра	До обработки	После обработки
1	11 кг/см <sup>2</sup>	12,1 кг/см <sup>2</sup>
2	11,5 кг/см <sup>2</sup>	12,8 кг/см <sup>2</sup>
3	10,7 кг/см <sup>2</sup>	12,8 кг/см <sup>2</sup>
4	10 кг/см <sup>2</sup>	12,2 кг/см <sup>2</sup>

**Вывод:** В результате обработки компрессия в цилиндрах поднялась и выровнялась, что говорит об образовании металлокерамического покрытия. Рекомендуется применять СКК «Форсан» с целью восстановления и защиты от дальнейшего износа пар трения.

ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия»

А/слесарь

 /В.С. Табачков

ЗАО «ХК «ФОРСАН»

Менеджер

 В. Копытин

